

## Présence de givre au niveau du joint

Afin de faciliter l'ouverture du couvercle, le joint est perforé au niveau des charnières. Cela peut avoir pour conséquence une petite formation de givre sur la caisse ou le couvercle du produit.

**Ce givre est tout à fait normal et doit être enlevé régulièrement pour ne pas gêner la fermeture du couvercle.**



La solution