

VALBERG BIMWO44GX343C (957463)

VALBERG

LISTE CODES ERREUR

Code Erreur	Descritption	Diagnostique et contrôle
E-01	Défaut sonde température coupée	Fonctionnalité non incluse au produit vérifer "SHUNT"
E-04	Défaut sonde température en court circuit	Fonctionnalité non incluse au produit vérifer "SHUNT"
E-11	Disfonctionnement affichage	Vérifier si présence d'humidité au niveua de l'afficheur. Remplacer platine puissance
E-17	Défaut préchauffage	

FMM171700004953 Configuration platine lors remplacement

Lors du remplacement de la platine, il est impératif de casser les shunts SWA et SWD car fonctionnalités non présentes sur ce modèle:



