



La solution assistance

## VALBERG 1DNF320A+SHC / 1PUV360A+SHC

▲▲▲▲▲  
**VALBERG**

### FKKITIROIR

Sur certains modèles, le tiroir supérieur peut glisser à côté de l'une des roulettes.

Dans ce cas, le kit **FKKITIROIR** permet de corriger ce problème.

Pour cela, démonter les roulettes du tiroir et positionner les rondelles fournies dans le kit comme décrit ci-dessous.

