



La solution assistance

VALBERG SBS514A+WDXHOC

▲▲▲▲▲
VALBERG


Problème distribution d'eau



Si le client n'obtient pas ou peu d'eau en appuyant sur la pédale. Il faut vérifier que le levier est bien en contact avec la vanne.

Si la course du levier est insuffisante pour actionner la vanne ajouter un joint.

Le joint est commandable sous la référence **HOM2209100016**



La solution assistance