

Résolution panne aléatoire E0

Produits concernés:

Continental Edison CERA532NFIK
Continental Edison CERA532NFIW
Continental Edison CERA532NFB

Panne constatée:

De façon aléatoire, l'affichage du produit indique E0 / 5° et production de froid dans l'appareil tout à fait normal



Description de la panne

Cet affichage E0 indique une absence de communication entre la platine de puissance et la platine d'affichage. Lorsque la communication est rétablie, "E0" disparaît, ce qui explique le caractère aléatoire de la panne.

Solution:

Remplacer la platine du puissance HOM4451819 par [la platine HOM6897870](#)

