

CODE ERREUR	Description	Origine possible
E12	Bac plein	Pompe de relevage, ILS du flotteur
E32	Défaut sonde humidité	Vérifier connectique sonde humidité
E33	Défaut sonde température	Vérifier connectique et valeur sonde de température
E50	Platine inverter détecte des signaux anormaux	Moteur inverter, platine de puissance, filerie
E64	Défaut de communication entre puissance et inverter	Vérifier filerie
E82	Défaut de communication entre puissance et affichage	Vérifier filerie

Valeurs sondes	
Sonde filtre	
T °C	R KΩ
10	9.6774
15	7.6313
20	6.0571
25	4.8385
30	3.8990
35	3.1613
40	2.5782
45	2.1146
50	1.7437
55	1.4453
60	1.2040
65	1.0078
70	0.8474
75	0.7158
80	0.6071