

**Panne constatée:**

Fuite sur l'arrière du sèche linge

**Origines et actions correctives:**

Les eaux de condensats sont acheminées depuis l'arrière vers le réservoir de pompe de relevage via un canal moulé dans le socle. Il est possible que le canal soit obstrué:

- Sur des appareils neufs ou récemment, suite à un oubli d'ébavurage = **Percer le socle**
- Sur des produits plus anciens par une accumulation de peluches = **Nettoyer le socle**

