

## Platines "TOPBAND"

Appareils concernés :  
 LVSL11C45GZ17 S/IX  
 LVS13C45GZ17 S/W/BK/IX  
 LVS4515 D/S13C  
 LVS4615.S14C

Les platines TOPBAND ne sont plus produites.

A l'épuisement des stocks, elles sont remplaçables par les platines GALANZ.

**ATTENTION :** Les TOPBAND ne sont pas compatibles avec les GALANZ.

Si une platine TOPBAND épuisée doit être changée,  
 la 2eme platine doit également être changée.

Platine Commande TOPBAND



Platine Commande GALANZ



Platine Puissance TOPBAND



Platine Puissance GALANZ






Tableau d'équivalences


	TOPBAND		GALANZ	
	P. Puissance	P. de Commande	P. Puissance	P. de Commande
SABA LVSL11C45GZ17 S/IX	GV268210000389	GV268210000174	GV268210000562	GV268210000170
SABA LVS13C45GZ17 W/BK/IX	GV268210000180	GV268210000174	GV268210000186	GV268210000170
SABA LVS13C45GZ17S	GV268210000180	GV268210000174	GV268210000186	GV268210000170
SABA LVS4515.D	GVDW0002365006	GVDW0002366	GV268210000204	GV268210000049
SABA LVS4515.S13C	GV268210000178	GV268210000173	GV268210000045	GV268210000049
SABA LVS4615.S14C	GVDW0097365001	GVDW0097366	GV268210000507	GV268210000577




*La solution assistance*



*La solution assistance*




*La solution assistance*



*La solution assistance*



*La solution assistance*



*La solution assistance*