

Remplacement compresseur

Suite modification du fabricant, le compresseur inverter et la platine de puissance (intégrant la gestion compresseur) ont été modifiés sur ce produit.

Le compresseur de type **VMH1113Y** est remplacé par un compresseur type **DZ90Z1C**

Ce changement de compresseur engendre également une modification de la programmation de la platine de puissance ou inverter.

IMPORTANT : LES PLATINES DE PUISSANCE ET/OU LES COMPRESSEURS NE SONT PAS INTERCHANGEABLES.

ANCIEN COMPRESSEUR	
Référence :	HOM4319252
Type :	VMH1113Y
	

NOUVEAU COMPRESSEUR	
Référence :	HOM9479489
Type :	DZ90Z1C

ANCIENNE PLATINE DE PUISSANCE	
Référence :	HOM4513056
Type (étiqu. QR Code) :	W19-79 24E
	

NOUVELLE PLATINE DE PUISSANCE	
Référence :	HOM1381658
Type (étiqu. QR Code) :	W19-153 24AC

Dernier lot de production (ou antérieur)
4H5035
Dernier n° de série
362401051

Premier lot de production (ou postérieur)
A confirmer
Premier n° de série
Fabrication en cours

Le n° de de lot est visible sur le code barre présent sur l'appareil:

LLLLLL

N° Batch

D

MODELE APPAREIL

Code barre pour illustration

CCCCC LLLLLL dddddddddddddd