



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

2



English

Page

3

to

3



Español

página

4

a

4



Português

página

5

a

5



Polski

strona

6

do

6



Magyar

oldal

7

és

7



Română

pagina

8

și

8



Deutsch

Seite von

9

und

9

La solution assistance

CODE ERREUR	DESCRIPTION	Vérifications
F01	Problème remplissage	- Electrovanne - Pressostat - Platine de commande et connectique
F02	Débordement	- Electrovanne - Pressostat
F03	Problème vidange	- Evacuation et filtre (corps étranger) - Pompe de vidange
F04	Problème chauffage	- Vérifier valeur de résistance (27 Ω env.) / sonde (13,3 K Ω à T amb.) - Platine de commande et connectique
F05	Problème sonde de température	- Sonde de température (13,3 K Ω à T amb.)
F06	Problème moteur	- Moteur - Platine inverter - Platine de commande
F08	Surintensité moteur	courant moteur > 8 ampères
F09	Tension moteur anormale	- Platine inverter
F10	Absence retour phase moteur	- Moteur - Platine inverter
F11 / F12	Défaut inverter	- Platine inverter
F13	Problème verrouillage porte	- Sécurité de porte
F14	Problème déverrouillage porte	- Sécurité de porte
F22	Défaut communication avec platine inverter	- Vérifier filerie entre les platines puissance et inverter
F23	Problème pressostat	- Pressostat : présence 5V - Chambre de compression
F24	Problème débordement	- Chambre de compression / Pressostat - Possible excès de mousse - Electrovanne activée en continue - Platine de commande
F25	Problème affichage	- Platine de commande
Unb	Balourd	- Vérification de la charge de linge

La solution assistance

ERROR CODE	DESCRIPTION	Verifications
F01	Filling problem	- Solenoid valve - Pressure switch - Control board and connectors
F02	Overflow	- Solenoid valve - Pressure switch
F03	Drain problem	- Evacuation and filter (foreign body) - Drain pump
F04	Heating problem	- Check resistance value (27Ω approx.) / probe (13.3 KΩ to T amb.) - Control plate and connectors
F05	Temperature sensor problem	- Temperature probe (13.3 KΩ at T amb.)
F06	Engine problem	- Motor - Inverter board- Control board
F08	Motor overcurrent	motor current > 8 amps
F09	Abnormal motor voltage	- Inverter board
F10	No motor phase feedback	- Motor - Inverter board
F11 / F12	Inverter fault	- Inverter board
F13	Door lock problem	- Door security
F14	Door unlock problem	- Door security
F22	Communication fault with inverter board	- Check the wiring between the plates power and inverter
F23	Pressure switch problem	- Pressure switch: presence of 5V - Compression chamber
F24	Overflow problem	Compression chamber / Pressure switch - Possible excess foam - Solenoid valve continuously activated - Control board
F25	Display problem	- Control board
Unb	Unbalance	- Checking the laundry load

La solution assistance

CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN	Verificaciones
F01	problema de llenado	- Electroválvula - Presostato - Tablero de control y conectores
F02	Desbordamiento	- Electroválvula - Presostato
F03	Problema de drenaje	- Evacuación y filtro (cuerpo extraño) - Bomba de drenaje
F04	Problema de calefacción	- Comprobar el valor de la resistencia (27Ω aprox.) / sonda (13,3 KΩ a T amb.) - Placa de control y conectores
F05	Problema del sensor de temperatura	- Sonda de temperatura (13,3 KΩ en T amb.)
F06	Problema de motor	- Motor - Tarjeta inverter- Tabla de control
F08	Sobrecorriente del motor	corriente del motor > 8 amperios
F09	Voltaje anormal del motor	- Tablero inversor
F10	Sin realimentación de fase del motor	- Motor - Tarjeta inverter
F11 / F12	falla del inversor	- Tablero inversor
F13	Problema con la cerradura de la puerta	- Puerta de seguridad
F14	Problema de desbloqueo de puertas	- Puerta de seguridad
F22	Fallo de comunicación con la placa del inversor	- Comprobar el cableado entre las placas potencia e inversor
F23	Problema del presostato	- Presostato: presencia de 5V - Cámara de compresión
F24	Problema de desbordamiento	Cámara de compresión / Presostato - Posible exceso de espuma - Electroválvula activada continuamente - Cuadro de control
F25	Problema de visualización	- Tabla de control
Unb	Desequilibrar	- Comprobación de la carga de ropa

La solution assistance

ERRO DE CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Verificações
F01	Problema de enchimento	- Válvula solenóide - Interruptor de pressão - Placa de controle e conectores
F02	Transbordar	- Válvula solenóide - Interruptor de pressão
F03	Problema de drenagem	- Evacuação e filtro (corpo estranho) - Bomba de drenagem
F04	problema de aquecimento	- Verifique o valor da resistência (27X aprox.) / sonda (13,3 KX para T amb.) - Placa de controle e conectores
F05	Problema no sensor de temperatura	- Sonda de temperatura (13,3 KX em T amb.)
F06	Problema no motor	- Motor - Placa inversora- Painel de controle
F08	Sobrecorrente do motor	corrente do motor > 8 amperes
F09	Tensão anormal do motor	- Placa inversora
F10	Sem feedback de fase do motor	- Motor - Placa inversora
F11 / F12	Falha do inversor	- Placa inversora
F13	Problema na fechadura da porta	- Segurança de portas
F14	Problema de desbloqueio da porta	- Segurança de portas
F22	Falha de comunicação com a placa do inversor	- Verifique a fiação entre as placas potência e inversor
F23	Problema no interruptor de pressão	- Pressostato: presença de 5V - Câmara de compressão
F24	problema de estouro	Câmara de compressão / Pressostato - Possível excesso de espuma - Válvula solenóide continuamente ativada - Central de controle
F25	Problema de exibição	- Painel de controle
Unb	Desequilíbrio	- Verificação da carga de roupa

La solution assistance

KOD BŁĘDU	OPIS	Weryfikacje
F01	Problem z wypełnieniem	- Zawór elektromagnetyczny - Przełącznik ciśnieniowy - Płyta sterująca i złącza
F02	Przelewowy	- Zawór elektromagnetyczny - Przełącznik ciśnieniowy
F03	Problem z odpływem	- Opróżnianie i filtr (ciała obce) - Pompa spustowa
F04	Problem z ogrzewaniem	- Sprawdzić wartość rezystancji (27Ω ok.) / sonda ($13,3 K\Omega$ do T amb.) - Płytki kontrolna i złącza
F05	Problem z czujnikiem temperatury	- Sonda temperatury ($13,3 K\Omega$ w T amb.)
F06	Problem z silnikiem	- Silnik - Płyta falownika- Tablica sterowania
F08	Przetężenie silnika	prąd silnika > 8 amperów
F09	Nieprawidłowe napięcie silnika	- Płytki inwertera
F10	Brak sprzężenia zwrotnego fazy silnika	- Silnik - Płyta falownika
F11 / F12	Błąd falownika	- Płytki inwertera
F13	Problem z zamkiem drzwi	- Zabezpieczenie drzwi
F14	Problem z odblokowaniem drzwi	- Zabezpieczenie drzwi
F22	Błąd komunikacji z płytą inwertera	- Sprawdź okablowanie między płytami zasilanie i falownik
F23	Problem z wyłącznikiem ciśnieniowym	- Przełącznik ciśnieniowy: obecność 5V - Komora sprężania
F24	Problem z przepelnieniem	Komora sprężania / wyłącznik ciśnieniowy - Możliwy nadmiar piany - Zawór elektromagnetyczny stale włączony - Tablica sterownicza
F25	Problem z wyświetlaniem	- Tablica sterowania
Unb	Brak równowagi	- Kontrola wsadu prania

La solution assistance

HIBAKÓD	LEÍRÁS	Ellenőrzések
F01	Kitöltési probléma	- Mágnesszelep - Nyomáskapcsoló - Vezérlőkártya és csatlakozók
F02	Túlcserdulás	- Mágnesszelep - Nyomáskapcsoló
F03	Lefolyó probléma	- Kiürítés és szűrő (idegen test) - Leeresztő szivattyú
F04	Fűtési probléma	- Ellenőrizze az ellenállás értékét (27Ω kb.) / szonda (13,3 KΩ to T amb.) - Vezérlőlap és csatlakozók
F05	Hőmérséklet érzékelő probléma	- Hőmérséklet szonda (13,3 KΩ T amb.)
F06	Motor probléma	- Motor - Inverter kártya- Vezérlőtábla
F08	Motor túláram	motoráram > 8 amper
F09	Rendellenes motorfeszültség	- Inverter kártya
F10	Nincs motorfázis visszacsatolás	- Motor - Inverter kártya
F11 / F12	Inverter hiba	- Inverter kártya
F13	Ajtózár probléma	- Ajtóbiztonság
F14	Ajtózár probléma	- Ajtóbiztonság
F22	Kommunikációs hiba az inverter kártyával	- Ellenőrizze a vezetékeket a lemezek közöttteljesítmény és inverter
F23	Nyomáskapcsoló probléma	- Nyomáskapcsoló: 5V jelenléte - Kompressziós kamra
F24	Túlcserdulási probléma	Kompressziós kamra / Nyomáskapcsoló - Lehetséges felesleges hab - Mágnesszelep folyamatosan aktiválva - Vezérlőkártya
F25	Kijelző probléma	- Vezérlőtábla
Unb	Kiegyensúlyozatlanság	- A ruhanemű mennyiségének ellenőrzése

La solution assistance

COD DE EROARE	DESCRIERE	Verificări
F01	Problemă de umplere	- Ventilă electromagnetă - Presostat - Placă de comandă și conectori
F02	Revărsare	- Electrovalva - Presostat
F03	Problemă de scurgere	- Evacuare și filtru (corp străin) - Pompă de scurgere
F04	Problema de incalzire	- Verificați valoarea rezistenței (27Ω aprox.) / sonda ($13,3\text{ K}\Omega$ la T amb.) - Placa de control si conectori
F05	Problemă la senzorul de temperatură	- Sonda de temperatura ($13,3\text{ K}\Omega$ la T amb.)
F06	Problema motorului	- Motor - Placa inverter- Panou de control
F08	Supracurent motor	curent motor > 8 amperi
F09	Tensiune anormală a motorului	- Placa inverter
F10	Fără feedback în faza motorului	- Motor - Placa inverter
F11 / F12	Defecțiuni inverter	- Placa inverter
F13	Problemă cu blocarea ușii	- Securitatea ușii
F14	Problemă de deblocare a ușii	- Securitatea ușii
F22	Eroare de comunicare cu placa inverterului	- Verificați cablajul dintre plăcuțute și inverter
F23	Problema comutatorului de presiune	- Presostat: prezenta 5V - Camera de compresie
F24	Problema de preaplin	Camera de compresie / Presostat - Posibil exces de spuma - Electrovalva activata continuu - Placa de control
F25	Problemă de afișare	- Panou de control
Unb	Dezechilibra	- Verificarea încărcăturii de rufe

La solution assistance

FEHLERCODE	BESCHREIBUNG	Überprüfungen
F01	Füllproblem	- Magnetventil - Druckschalter - Steuerplatine und Anschlüsse
F02	Überlauf	- Magnetventil - Druckschalter
F03	Abflussproblem	- Evakuierung und Filter (Fremdkörper) - Ablaufpumpe
F04	Heizungsproblem	- Widerstandswert prüfen (27Ω ca.) / Sonde (13,3 KΩ zu T amb.) - Steuerplatte und Anschlüsse
F05	Problem mit dem Temperatursensor	- Temperaturfühler (13,3 KΩ bei T umb.)
F06	Motorproblem	- Motor - Wechselrichterplatine- Steuerplatine
F08	Motorüberstrom	Motorstrom > 8 Ampere
F09	Abnormale Motorspannung	- Wechselrichterplatine
F10	Keine Rückmeldung der Motorphase	- Motor - Wechselrichterplatine
F11 / F12	Wechselrichterfehler	- Wechselrichterplatine
F13	Problem mit dem Türschloss	- Türsicherheit
F14	Problem beim Türöffnen	- Türsicherheit
F22	Kommunikationsfehler mit Wechselrichterplatine	- Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen den Platten Strom und Wechselrichter
F23	Problem mit Druckschalter	- Druckschalter: Vorhandensein von 5 V - Kompressionskammer
F24	Überlaufproblem	Kompressionskammer / Druckschalter - Möglicher Schaumüberschuss - Magnetventil ständig aktiviert - Steuerplatine
F25	Anzeigeproblem	- Steuerplatine
Unb	Unwucht	- Überprüfung der Wäscheladung

La solution assistance